


AMPLIAÇÃO DO PÁTIO - PLANO GERAL - LOCAÇÃO



DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES




Tabela de Marcos				
Ponto #	Descrição	Latitude / Longitude	Coordenadas UTM	Elevação (m)
1	ICA AP1150	LAT: S9° 52' 19,93" LONG: W56° 06' 24,25"	E: 597930,6140 N: 8908586,2120	290,290
2	ICA CAB04	LAT: S9° 52' 37,42" LONG: W56° 06' 35,43"	E: 597597,4010 N: 8908049,9480	287,586
3	ICA CAB22	LAT: S9° 51' 20,08" LONG: W56° 06' 09,71"	E: 598387,3490 N: 8910423,4570	269,280

EIXO: BORDA DO PÁTIO EXISTENTE					
#	Comprimento (m)	Azimute	Estaca Inicial	Estaca Final	Coord UTM Início Coord UTM Fim
L4	170,00	18° 24' 29,47"	0+0,00	8+10,00	E:598027,4288 N:8908517,6188 E:598081,1122 N:8908678,9201

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	REDE DE DRENAGEM A IMPLANTAR
	PAVIMENTO RÍGIDO EXISTENTE
	PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE
	PAVIMENTO RÍGIDO NOVO
	PAVIMENTO ASFÁLTICO NOVO
	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS (750.32m²)
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DO PÁTIO DE AERONAVES
	JUNTA TIPO E (CONSTRUÇÃO COM PASSADOR)
	JUNTA TIPO C (CONTRAÇÃO COM PASSADOR)
	JUNTA TIPO A1 (EXPANSÃO COM BORDA ESPESSEADA)
	JUNTA TIPO A2 (EXPANSÃO SIMPLES)
	MEIO FIO COM SARIETA

03	HTB CT SBAT 25/23 DESVIO DA REDE DE DUTOS DA NAVBRASIL	FIL		ABR/23
02	CONFORME COMENTÁRIOS DA HTB	FIL		JUL/22
01	RETIRADO O PÁTIO DA AV. GERAL	FIL		MAR/22
00	EMIÇÃO INICIAL	FIL		MAR/21
#	descrição	autor	aprov	data

REVISÕES

FACP FRANCO CONSULTORIA	
Av. Emb. Abelardo Bueno, 3500 sala 1515 - Barra da Tijuca Rio de Janeiro - RJ	
Marco Antônio Migliorini gerente do contrato CCA	Alexander Cerqueira da Silva coordenador do contrato CCA
Filipe Augusto Cinque de Proença Franco - CREA 2001107528-RJ autor / cna	Filipe Augusto Cinque de Proença Franco - CREA 2001107528-RJ responsável técnico / cna
autor / cna	Filipe Augusto Cinque de Proença Franco - CREA 2001107528-RJ desenho



AEROPORTO PILOTO OSVALDO MARQUES DIAS (SBAT)
PROJETO EXECUTIVO

título
PÁTIO DE AERONAVES DA AV REGULAR
PROJETO GEOMÉTRICO
AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
PLANTA DE LOCAÇÃO E DEMOLIÇÃO

escala	código projetista	data
INDICADA	SBAT_PATIO_DS_01	MAI/23
folha	código anac	revisão
01	SBAT-PPA-100-3001-03	R03

